

Руководство

■ Перечень сверл для обработки сталей.....	11-2
■ Руководство по выбору сверл.....	11-4
■ Система обозначения пластин TAC для сверления.....	11-24
■ Технология переточки монолитных сверл.....	11-47

11

Сверлильные инструменты

Продукция

■ Сверла со сменными пластинами			
● TungdrillTwisted	L/D = 2, 3, 4, 5	ø12.5 ~ ø54.0	11-8
● TungDrillBig	L/D = 2.5	ø55.0 ~ ø80.0	11-12
● Пластины TAC для TungDrill			11-13
● TungSix-Drill	L/D = 2, 3	ø28.0 ~ ø54.0	11-16
● Система оснастки TungHold: TungBore			11-19
● Фасочное кольцо для сверел			11-20
● EZ Втулка			11-22
■ Сверлильные пластины TAC			11-26
■ Сверла с сменной головкой			
● DrillMeister	L/D = 3	ø10.0 ~ ø19.9	11-28
● Фасочное кольцо для DrillMeister			11-29
■ Монолитные сверла			
● DSW SoridDrill	L/D = 3, 5, 8	ø3.0 ~ ø16.0	11-32
● DSX GigaJetDrills	L/D = 3, 5, 8	ø3.0 ~ ø20.0	11-40
● DSM GigaMiniDrills	L/D = 5, 10, 15	ø0.1 ~ ø3.0	11-45
■ Ружейные сверла			
● TungGun / Ружейные сверла для глубокого сверления со сменной головкой.....			11-48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16