

Пример

**Н3** **08** **[Т]** **R** - **DJ**

6

6 Толщина	
Символ	Толщина. (mm)
01	1.59
02	2.38
Х3	3.00
03	3.18
Н3	3.60
Т3	3.97
04	4.76
05	5.56

7

7 Радиус при вершине	
Символ	Радиус при вершине $r_{\epsilon}$ (mm)
04	0.4
08	0.8
12	1.2
16	1.6
20	2.0
24	2.4

8

8 Форма режущей кромки		
Символ	Состояние	Форма
F	Острая кромка	
E	Закругленная кромка	
T	Кромка с отрицательной фаской	
S	Комбинированная кромка	
P	Комбинированная округлая кромка	

9

9 Hand of insert	
Символ	Направление
R	Правая
L	Левая
N	Нейтральная

10

10 Особые свойства	
D	Для сверления
D2	Для сверления
D4	Для сверления
DC	Для сверления
DG	Для мягких сталей
DJ	Для универс. обработки
DS	Для нержавеющей сталей
DW	Wiper (зачистная)

11

Сверлильные инструменты