Система выбора

Пластины с отрицательной геометрией





Титановые и суперсплавы

Высокоточная чистовая обработка [$a_p = \sim 0.5 \text{ mm}$]





Чистовая обработка [**a**_p = 0.5 ~ 2.0 mm]







Средние глубины резания [**a**p = 1.0 ~ 4.0 mm]











