

Система выбора

Пластины с отрицательной геометрией

Непрерывная	С небольшими прерываниями	С небольшими прерываниями	С длинными прерываниями

H


Закаленная сталь

Закаленная сталь

Высокоточная чистовая обработка [$a_p = \sim 0.2 \text{ mm}$]

Непрерывная

Базовый



**T-CBN
VXM20**




Для эксплуатации на высоких скоростях

**T-CBN
VXM10**

С небольшими прерываниями

Базовый



**T-CBN
VXM20**




Для эксплуатации на высоких скоростях

**T-CBN
VXM10**

Чистовая обработка [$a_p = \sim 0.5 \text{ mm}$]

Непрерывная

Базовый



**T-CBN
VXM20**




Для эксплуатации на высоких скоростях

**T-CBN
VXM10**

С небольшими прерываниями

Базовый



**T-CBN
VXM20**



Излом

**-H
VXM20**




Для эксплуатации на высоких скоростях

**T-CBN
VXM10**

С длинными прерываниями

Базовый



**T-CBN
VXM20**



Излом

**-H
VXM20**

2

Пластины ТАС