## Базовые стружколомы с отрицательной геометрией сотверстием



Ие	Стружколом	С	D	S	T	W	V	R
Применение	Отрицательные	80° отрицательные	55° отрицательные	90° отрицательные	60° отрицательные	80° отрицательные	35° отрицательные	отрицательные
Средние глубины резания	(M)	2-45	2-55	2-64	2-74	2-83	2-89	
	<b>SM</b> (M)	2-46	2-55	2-64	2-74	2-83	2-89	
	Универсальный (M)							
	CM (M)	2-46	2-55	2-65	2-74	2-84	2-89	
	<b>P</b> (G)	2-46	2-56	2-65	2-75	2-84	2-89	
	<b>DM</b> (M)	2-48	2-58	2-66	2-77		W.C.	
	HMM (M)	2-46	2-56	2-65	2-75	2-84	2-89	
	0.25	2-47	2-56	2-65	2-75	2-84	2-90	
	Параллельный (G)		2-57					
	SA (M)	2-48		2-66	2-76	2-85		