

Применение	Стружколом	C	D	S	T	V	R	KNMX	H
	Отрицательные								
		80° отрицательные	55° отрицательные	90° отрицательные	60° отрицательные	35° отрицательные	отрицательные	55° отрицательные	120° отрицательные
Чистовая обработка	S1 (M) 							 2-94	
От чистовой до обработки на среднюю глубину	I (G) 	 2-51	 2-60	 2-69		 2-90			 2-95
	I (M) 	 2-51		 2-69					
	I (G) 	 2-51	 2-60	 2-69	 2-79		 2-93		
	I (G) 	 2-51	 2-60	 2-69					