

























# Руководство по выбору инструментов

## Отрезка

Прим.	Тип	Внешний вид	Форма	Глубина 10 канавки	20	30	40	50 (mm)	Ширина канавки	2	4	6	8	10 (mm)
TungCut	<b>CGER/L</b> ▶ 6-52 Моноблок			Макс. отрезной диам. $\varnothing 29 \sim 55$					1.4	4				
	<b>CGP</b> ▶ 6-53 Лезвие			Макс. отрезной диам. $\varnothing 26 \sim 160$					1.4	8				
	<b>JCTER/L</b> ▶ 6-52 Моноблок			Макс. отрезной диам. $\varnothing 32$					1.4	3				
Му-Т серия	<b>JCGSS</b> ▶ 6-56			Макс. отрезной диам. $\varnothing 20 \sim 32$						2				
	<b>CCH</b> ▶ 6-56			Макс. отрезной диам. $\varnothing 100 \sim 120$						3 5				
Специальные инструменты	<b>CTH</b> ▶ 6-58			Макс. отрезной диам. $\varnothing 100$						3 6				
	<b>CTS</b> ▶ 6-59			Макс. отрезной диам. $\varnothing 50$						3 6				
	<b>SCTH</b> ▶ 6-60									3 6				
J серия	<b>JCTER/L</b> ▶ 6-52 Моноблок			Макс. отрезной диам. $\varnothing 32$					1.4	3				
	<b>JSXG</b> ▶ 6-60			6					0.7	2.0				
	<b>JCGSS</b> ▶ 6-56			Макс. отрезной диам. $\varnothing 20 \sim 32$						2				
	<b>JCCWS</b> ▶ 6-61		 Neutral (JCCN200F) With hand (JCCR/L200F)	Макс. отрезной диам. $\varnothing 20$						2				
	<b>JCGWS</b> ▶ 6-61		 Neutral (JCGN200F) With hand (JCGN200FR/L)	Макс. отрезной диам. $\varnothing 20$						2				