

Тянущие штанги (штревели)

PS BT-JIS / MAZAK






Рис. 1 Отверстия для подачи СОЖ только в позициях с суффиксом "В".

Рис. 2 С наружным уплотнительным кольцом.

Рис. 3 С внутренним и наружным уплотнительными кольцами.



PS BT-JIS / MAZAK Тянущие штанги (штревели) BT-JIS/ANSI - Метрические

Кат. №	Размеры (mm)									Рис.
	G	ød1	ød2	ød4	ød5	L	L1	L2	α	
PSBT3015°M12JISB	M12	12.00	8.0	13	4.0	18.4	43.0	23.4	15°	1
PSBT4015°M16JISB	M16	19.00	14.0	17	5.5	23	54.0	29.0	15°	1
PSBT4015°M16JISOB	M16	19.00	14.0	17	5.5	23	54.0	29.0	15°	2
PSBT4015°M16JISOBO	M16	19.00	14.0	17	5.5	23	54.0	29.0	15°	3
PSBT5015°M24JISB	M24	28.00	21.0	25	8.0	25	74.0	34.0	15°	1
PSBT5015°M24JISOB	M24	28.00	21.0	25	8.0	25	74.0	34.0	15°	2
PSBT5015°M24JISOBO	M24	28.00	21.0	25	8.0	25	74.0	34.0	15°	3
PSBT4045°M16MAZAKB	M16	18.79	12.4	17	7.0	14.026	44.1	19.1	45°	1
PSBT5045°M24MAZAKB	M24	28.95	20.8	25	8.0	17.58	65.2	25.2	45°	1

PS BT-MAS






Рис. 1 Отверстия для подачи СОЖ только в позициях с суффиксом "В".

Рис. 2 С наружным уплотнительным кольцом.

Рис. 3 С внутренним и наружным уплотнительными кольцами.



PS BT-MAS Тянущие штанги (штревели) BT-MAS - Метрические

Кат. №	Размеры (mm)									Рис.
	G	ød1	ød2	ød4	ød5	L	L1	L2	α	
PSBT3045°M12MAS1	M12	11	7	12.5	-	18	43	23	45°	1
PSBT3045°M12MAS1B	M12	11	7	12.5	3	18	43	23	45°	1
PSBT3060°M12MAS2	M12	11	7	12.5	-	18	43	23	60°	1
PSBT3060°M12MAS2B	M12	11	7	12.5	3	18	43	23	60°	1
PSBT4045°M16MAS1	M16	15	10	17.0	-	28	60	35	45°	1
PSBT4045°M16MAS1B	M16	15	10	17.0	5.5	28	60	35	45°	1
PSBT4060°M16MAS2	M16	15	10	17.0	-	28	60	35	60°	1
PSBT4060°M16MAS2B	M16	15	10	17.0	5.5	28	60	35	60°	1
PSBT4090°M16MAS3	M16	15	10	17.0	-	28	60	35	90°	1
PSBT4090°M16MAS3B	M16	15	10	17.0	5.5	28	60	35	90°	1
PSBT5045°M24MAS1	M24	23	17	25.0	-	35	85	45	45°	1
PSBT5045°M24MAS1B	M24	23	17	25.0	6.0	35	85	45	45°	1
PSBT5045°M24MAS1OB	M24	23	17	25.0	6.0	35	85	45	45°	2
PSBT5045°M24MAS1OBO	M24	23	17	25.0	6.0	35	85	45	45°	3
PSBT5060°M24MAS2	M24	23	17	25.0	-	35	85	45	60°	1
PSBT5060°M24MAS2B	M24	23	17	25.0	6.0	35	85	45	60°	1
PSBT5060°M24MAS2OB	M24	23	17	25.0	6.0	35	85	45	60°	2
PSBT5090°M24MAS3	M24	23	17	25.0	-	35	85	45	90°	1
PSBT5090°M24MAS3B	M24	23	17	25.0	6.0	35	85	45	90°	1
PSBT5090°M24MAS3OB	M24	23	17	25.0	6.0	35	85	45	90°	2