




#### Растачивание, снятие фасок 45°





Обзор кромки




Кат. №	Сплав	Мин. расточной диам. $\phi D_m$ (mm)	Размеры (мм)						
	SH730		$\phi D_s$	$f$	$a$	$L_1$	Длина вылета $L_2$	$T_{max}$	Радиус закругления $r_{\epsilon} \pm 0.05$
JBCR07140020-D050	●	5	7	0.9	4.4	30	14	0.7	0.2
JBCR07190020-D050	●	5	7	0.9	4.4	35	19	0.7	0.2
JBCR07190020-D068	●	6.8	7	2.8	6.3	35	19	0.7	0.2

J серии Инструменты для внутренней обработки

#### Обратное растачивание



Обзор кромки



Кат. №	Сплав	Мин. расточной диам. $\phi D_m$ (mm)	Размеры (мм)						
	SH730		$\phi D_s$	$f$	$a$	$L_1$	Длина вылета $L_2$	$T_{max}$	Радиус закругления $r_{\epsilon} \pm 0.05$
JBBR04140020-D030	●	3	4	0.6	2.6	30	14	0.5	0.2
JBBR04190020-D030	●	3	4	0.6	2.6	35	19	0.5	0.2
JBBR04140015-D040	●	4	4	1.5	3.5	30	14	0.8	0.15
JBBR04240015-D040	●	4	4	1.5	3.5	40	24	0.8	0.15
JBBR07190020-D050	●	5	7	0.9	4.4	35	19	1	0.2
JBBR07290020-D050	●	5	7	0.9	4.4	45	29	1	0.2
JBBR07190020-D060	●	6	7	1.8	5.3	35	19	1.8	0.2
JBBR07290020-D060	●	6	7	1.8	5.3	45	29	1.8	0.2
JBBR07190020-D070	●	7	7	2.8	6.3	35	19	2.5	0.2
JBBR07290020-D070	●	7	7	2.8	6.3	45	29	2.5	0.2

● : Складские позиции