

# Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H

**Ромб, с отверстием**

**55°** Отрицательные **DN** □ □

**DNGN 15 04 04**

Длина режущей кромки (l)      Толщина (s)      Радиус при вершине (rε)

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе			Соответ. державки (страницы)
				Керамика			
				FX105	LX21	LX11	
От чистой до средней глубины	(G)		DNGD150708	●			Державки ТАС для наружной обработки (4-36 ~)
	(G)		DNGD150712	●			
	(G)		DNGD150716	●			
От чистой до черновой	(G)		DNGN150404		●		
	(G)		DNGN150408		●		
	(G)		DNGN150412	●	●		
	(G)		DNGN150416	●			
	(G)		DNGN150708		●		
	(G)		DNGN150712		●		
От чистой до черновой	(G)		DNGX120712	●			
	(G)		DNGX150708				
	(G)		DNGX150712	●			
	(G)		DNGX150716				

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

● : Складские позиции  
▲ : Сняты с производства  
★ : Доступно с 2014